

IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL Casa Vila Verde
ENDEREÇO: Rua Alberto Torres Nº 382

10. Material do calçamento em frente ao lote

☐ piso intertravado ☒ cimento ☐ pedra portuguesa ☐ piso cerâmico ☐ não tem ☐ Outros seixos

11. Época da construção

Primeiras três décadas do século XX.³ Fonte: PRATA (2018) obs:

12. Materiais de acabamento da fachada principal

☒ argamassa ☐ vidro ☐ madeira ☐ azulejo antigo
☐ chapisco ☐ cantaria ☐ azulejo novo ☐ outros

13. Material das molduras dos vãos da fachada principal

☒ argamassa ☐ cantaria ☐ azulejo ☐ concreto ☒ madeira ☐ não tem ☐ Outros Vidro

14. Materiais das esquadrias da fachada principal

☐ alumínio ☐ ferro ☒ madeira ☐ não tem ☐ Outros

15. Coroamento

☐ destruição total ☐ cachorros ☐ platibanda
☐ laje em beiral ☒ cimalha ☐ beiral simples ☐ Outros

16. Cores predominantes da fachada principal

coroamento fachada moldura dos vãos
 esquadrias guarda-corpos outros

17. Elementos não originais presentes na fachada

☐ quadro de luz ☒ ar condicionado ☐ gradeamento ☒ engenhos publicitários ☐ postes de iluminação pública
☐ não tem ☐ ornamentos ☐ antenas ☐ fiação ☐ Outros
Câmera de Segurança, ar condicionado aparece na fachada mas sua instalação esta na lateral

18. Materiais empregados na cobertura

☐ destruição total ☐ vidro ☐ plástico / fibra ☐ laje
☒ cerâmica ☐ metal ☐ fibrocimento ☐ Outros

19. Estado de conservação da edificação

☒ boa ☐ regular ☐ semi arruinado ☐ ruína obs:

20. Integridade plástica em relação à datação do imóvel

☒ coerente ☒ sem alterações ☐ irreversível
☐ não coerente ☐ facilmente reversível ☐ dificilmente reversível ☒ integrado ao entorno obs:

21. Composição e ritmo de fachada - cheios e vazios

☐ integro ☐ modificação dos vãos ☒ abertura de vãos ☐ fechamento de vãos obs:

22. Volumetria

☒ original ☒ integra-se ☐ destaca-se
☐ modificada obs:

OBSERVAÇÕES:

Na área interna ainda temos ambientes preservados como seus pisos de madeira.



Preenchido por: Hugo Vieira Gomes

Data: 26/04/2022