

LEVANTAMENTO DOS ASPECTOS MORFOLÓGICOS DE NATUREZA ARQUITETÔNICA E URBANÍSTICA REFERENTES A ZONA DE COMÉRCIO DO CENTRO HISTÓRICO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ

IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL

ENDEREÇO: Rua Barão de Miracema, 190

FICHA Nº

Proteção:


- ☐ Tombamento federal IPHAN ☐ Tombamento estadual INEPAC ☒ Tombamento municipal COFAM ☐ Tombamento municipal provisório COFAM

FOTO DO IMÓVEL



Foto: Acervo pessoal.
Carvalho (2019)

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL



CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DO IMÓVEL

01. Uso atual

- ☒ residencial ☐ religioso ☐ institucional ☐ sem uso ☐ uso não identificado
☐ serviço ☐ comercial ☐ industrial ☐ outros obs:

02. Gabarito / Altura aproximada (h)

- ☐ 1 pavimento ☐ 2 pavimentos ☒ 3 pavimentos ☐ Mais de 3 pavimentos ☐ Com porão Altura da edificação: Aproximadamente 9 metros

03. Tipologia

- ☐ Casa térrea de porta e janela ☐ Casa térrea de porta e janela com porão alto ☒ Sobrado ☐ Sobrado com porão alto ☐ Edifício de ... pavimentos ☐ Outros obs:

04. Ocupação do lote

- ☐ 100% ☐ 75% ☐ 50% ☒ 25% ☐ Vazio obs:

05. Afastamentos da edificação no lote

- ☒ frontal ☒ lateral ☒ fundos ☐ não tem obs:

06. Tratamento de espaços livres nos afastamentos

- ☐ nenhum ☒ jardim ☐ estacionamento ☐ equipamentos de lazer ☐ Outros obs:

07. Situação do lote

- ☐ desmembrado ☐ remembrado ☐ não modificado ☒ não foi possível a verificação obs:

08. Existência de acréscimos, edículas

- ☐ sim ☐ horizontais ☒ não ☐ verticais obs:

09. Material da divisa do lote

- ☐ Colado nas divisas ☒ muro ☐ cerca ☒ grade ☐ Outros obs:

IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL

FICHA Nº X

ENDEREÇO: XX

10. Material do calçamento em frente ao lote

☐ piso intertravado
 ☒ cimento
 ☐ pedra portuguesa
 ☐ piso cerâmico
 ☐ não tem
 ☐ Outros _____

11. Época da construção

Por volta de 1920

Fonte: PRATA (2019)

obs: _____

12. Materiais de acabamento da fachada principal

☒ argamassa
 ☒ vidro
 ☐ madeira
 ☐ azulejo antigo
☐ chapisco
 ☐ cantaria
 ☐ azulejo novo
 ☒ outros Ferro

13. Material das molduras dos vãos da fachada principal

☐ argamassa
 ☐ cantaria
 ☐ azulejo
 ☐ concreto
 ☒ madeira
 ☐ não tem
 ☐ Outros _____

14. Materiais das esquadrias da fachada principal

☐ alumínio
 ☐ ferro
 ☒ madeira
 ☐ não tem
 ☐ Outros _____

15. Corcamento

☐ destruição total
 ☐ cachorros
 ☐ platibanda
☐ laje em beiral
 ☒ cimbalha
 ☐ beiral simples
 ☒ Outros Elemento em ferro

16. Cores predominantes da fachada principal

Preto/branco	corcamento	Branco	fachada	Branco	moldura dos vãos
Branco	esquadrias	Preto	guarda-corpos	-	outros

17. Elementos não originais presentes na fachada

☐ quadro de luz
 ☐ ar condicionado
 ☐ gradeamento
 ☐ engenhos publicitários
 ☐ postes de iluminação pública
☐ não tem
 ☐ ornamentos
 ☐ antenas
 ☐ fiação
 ☒ Outros Não foi possível a identificação.

18. Materiais empregados na cobertura

☐ destruição total
 ☐ vidro
 ☐ plástico / fibra
 ☐ laje
☒ cerâmica
 ☐ metal
 ☐ fibrocimento
 ☐ Outros _____

19. Estado de conservação da edificação

☒ boa
 ☐ regular
 ☐ semi arruinado
 ☐ ruína
 obs: _____

20. Integridade plástica em relação à datação do imóvel

☒ coerente
 ☒ sem alterações
 ☐ irreversível
☐ não coerente
 ☐ facilmente reversível
 ☐ dificilmente reversível
 ☐ integrado ao entorno
 obs: _____

21. Composição e ritmo de fachada - cheios e vazios

☒ íntegro
 ☐ modificação dos vãos
 ☐ abertura de vãos
 ☐ fechamento de vãos
 obs: _____

22. Volumetria

☐ original
 ☒ integra-se
☒ modificada
 ☐ destaca-se
 obs: _____

OBSERVAÇÕES:

Preenchido por: CARVALHO, Millena Lân. (2019)

Data: Agosto de 2019.

LEVANTAMENTO DOS ASPECTOS MORFOLÓGICOS DE NATUREZA ARQUITETÔNICA E URBANÍSTICA REFERENTES A ZONA DE COMÉRCIO DO CENTRO HISTÓRICO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ

SETOR X

RUA X Barão de Miracema, 190

TRECHO X

OBS.:

LOCALIZAÇÃO DO TRECHO DA RUA




Foto: MyMaps Google (2019)

IMAGEM ANTIGA:



2011
Foto: Google Maps.
(2019)

LOCALIZAÇÃO DA TOMADA DE FOTOS DAS IMAGENS AO LADO




Foto: MyMaps Google (2019)

IMAGEM ATUAL:



2019
Foto: Acervo pessoal.
Carvalho (2019)

AMBIÊNCIA:



Foto: Acervo pessoal.
Carvalho (2019)



Foto: Acervo pessoal.
Carvalho (2019)

VISADA A:




Foto: Google Maps.
(2019)



Foto: Google Maps.
(2019)



Foto: Google Maps.
(2019)




Foto: Acervo pessoal.
Carvalho (2019)



Foto: Google Maps.
(2019)



Foto: Google Maps.
(2019)

LOTE X

LOTE X

LOTE X

LOTE X

LOTE X

LOTE X

LOTE X

LOTE X

LOTE X

LOTE X

LOTE X

LOTE X

PESQUISADOR: SOBRENOME, NOME

CARVALHO, Milena Lân. (2019)

DATA: X.X.2019

Agosto de 2019.