

LEVANTAMENTO DOS ASPECTOS MORFOLÓGICOS DE NATUREZA ARQUITETÔNICA E URBANÍSTICA REFERENTES A ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE CULTURAL (AIEC) DE CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ

IDENTIFICAÇÃO DO BEM MATERIAL MÓVEL

ENDEREÇO: Praça Nilo Peçanha (Jardim São Benedito), Centro.

Proteção:



Tombamento federal
IPHAN



Tombamento estadual
INEPAC



Tombamento municipal
COPPAM

FOTO DO BEM MÓVEL:



Imagem: Busto Nilo Peçanha
Fonte: Acervo Pessoal, 2023.

LOCALIZAÇÃO DO BEM MÓVEL:



Fonte: Mapa da ZCH disponibilizado pela Prof. Maria Catharina Prata.

CARACTERIZAÇÃO DO BEM MÓVEL

01. Descrição histórica:

O busto foi uma homenagem sugerida pela Câmara Municipal à Nilo Peçanha (Nascido em 02 de outubro de 1867), personalidade campista de prestígio, que mesmo com origem humilde se destacou e alcançou a presidência do Brasil em 1909. O bem móvel se encontra no interior da Praça Nilo Peçanha, inaugurada em 05 de novembro de 1916, no Centro de Campos do Goytacazes-RJ. Atualmente o busto forma um conjunto com outras esculturas em homenagem a personalidades importantes do município e com a Academia Campista de Letras (Centralizada entre os bustos). Em sua base a mensagem em letras garrafais "Gratidão do povo campista 05/11/1916".

02. Data de tombamento:

Dezembro de 2011

Fonte: <http://culturacamposrjtombo003.blogspot.com>. (LIVRO DE TOMBO DOS BENS CULTURAL, MATERIAL E IMATERIAL)

03. Tipo do bem móvel:



Placa



Estátua



Busto



Monumento



Obelisco



Outro

Obs.: _____

04. Altura aproximada:

2.39m, sendo: 0.79m de busto e 1.60m de base implantados em uma plataforma de 0.185m de altura.

05. Materiais utilizados:

Acabamento da base que recebe o busto em argamassa e pintura branca, escultura em material metálico (cobre ou bronze), mensagem de homenagem também composto por material metálico.

06. Elementos não originais:

Placa em alumínio inserida posteriormente pela prefeitura, contendo informações sobre o Nilo Peçanha, a data da inauguração do busto, o nome do escultor e um QR code.

07. Estado de conservação:



Bom



Regular



Semi-arruinado



Ruína

Obs.: O busto apresenta sinais de oxidação e corrosão.

Observações:


Preenchido por: QUEIROZ, M.S.

Data: 25/03/2023

IDENTIFICAÇÃO DO BEM MATERIAL MÓVEL

ENDEREÇO: Praça Nilo Peçanha (Jardim São Benedito), Centro

DETALHES DO BUSTO



Imagens 01 e 02: Medidas aproximadas busto Nilo Peçanha. Fonte: Acervo pessoal, 2023.



Imagem 03: Vista frontal

Fonte: Acervo pessoal, 2023.



Imagem 04: Vista lateral

Fonte: Acervo pessoal, 2023.



Imagem 05: Vista posterior

Fonte: Acervo pessoal, 2023.



Imagem 06: Perspectiva

Fonte: Acervo pessoal, 2023.



Imagem 07: Mensagem de homenagem.

Fonte: Acervo pessoal, 2023.

Imagem 08: Corrosão do busto.

Fonte: Acervo pessoal, 2023.

